

## Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Dennis Gladiator (CDU) vom 13.03.13

### und Antwort des Senats

**Betr.: Löschboote der Hamburger Feuerwehr**

*Die Feuerwehr Hamburg verfügt über zwei Löschboote und ein Reservelöschboot. Jüngsten Medienberichten zufolge sind zwei der insgesamt drei Löschboote zwecks Wartungsarbeiten außer Dienst gestellt. Die „Oberbaurat Schmidt“ ist im Zuge längerer Wartungsarbeiten nicht einsatzfähig. Bei dem Reservelöschboot „Oberspritzenmeister Repsold“ wird derzeit ein größerer hydraulischer Schaden behoben. Alle drei Löschboote sind seit nunmehr 30 Jahren im Dienst und damit überaltert und dementsprechend anfällig für größere Defekte. Für den Welthafen Hamburg und seinen regen Schiffverkehr wird im Strategiepapier 2010 der Feuerwehr Hamburg die Vorhaltung dreier Feuerwehrlöschboote einschließlich eines Reservebootes gefordert.*

*Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:*

1. *Wie alt beziehungsweise wie viele Jahre sind die drei Löschboote der Hamburger Feuerwehr jeweils im Dienst?*

<b>Boot</b>	<b>Alter in Jahren</b>
Löschambulanzboot (LAB) Oberspritzenmeister Repsold	28
Löschboot (LB) Branddirektor Krüger	31
Löschboot (LB) Oberbaurat Schmidt	33

2. *Wie lange werden die Löschboote „Oberbaurat Schmidt“ und „Oberspritzenmeister Repsold“ voraussichtlich außer Dienst sein?*

Eine genaue Bestimmung der Zeiträume ist derzeit nicht möglich. Für die Reparatur des LAB „Oberspritzenmeister Repsold“ ist die benötigte Zulieferung der Ersatzteile noch nicht sichergestellt. Die Reparatur des LB „Oberbaurat Schmidt“ erfordert eine umfangreiche Fehlerdiagnose, welche noch nicht abgeschlossen ist. Die außer Dienst befindlichen Löschboote LAB „Oberspritzenmeister Repsold“ und LB „Oberbaurat Schmidt“ sollen so schnell wie möglich wieder in Dienst genommen werden.

3. *Welche Kosten sind für Wartung, Reparatur und Instandhaltung der jeweiligen Löschboote seit der Inbetriebnahme (soweit nachvollziehbar) angefallen und wann war die letzte Generalüberholung (bitte jeweils einzeln für jedes Löschboot aufführen)?*

Eine vollständige, nachvollziehbare Auflistung der Kosten kann lediglich für den Zeitraum seit der Einführung des elektronischen Instandhaltungssteuerungssystems der Feuerwehr ab Juli 2010 erfolgen:

<b>Boot</b>	<b>Ab Juli 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
LAB Oberspritzenmeister Repsold	€ 56.196,68	€ 53.967,37	€ 66.574,80
LB Branddirektor Krüger	€ 20.466,00	€ 116.698,23	€ 78.341,57
LB Oberbaurat Schmidt	€ 12.906,36	€ 3697,31	€ 298.838,22

Für die Löschboote wurden Teil-Grundinstandsetzungen durchgeführt:

<b>Boot</b>	<b>Jahr</b>
LAB Oberspritzenmeister Repsold	2008
LB Branddirektor Krüger	2004
LB Oberbaurat Schmidt	2005

4. *Wie hoch sind die Kosten für die gegenwärtigen Reparaturen an den beiden oben genannten Löschbooten?*

Die Kosten können noch nicht benannt werden. Siehe Antwort zu 2.

5. *Welche Reparaturen wurden an den drei Löschbooten in den vergangenen Jahren durchgeführt?*

Siehe Anlagen 1 bis 3.

6. *Auf welchem technischen Stand sind die drei Löschboote im Einzelnen?*

Alle erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen, die für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Boote erforderlich waren, wurden bislang durchgeführt. Die Löschboote entsprechen dem erforderlichen Stand der Technik.

7. *Für welche Bereiche im Hamburger Hafen sind die beiden ständig besetzten Löschboote zuständig beziehungsweise welche Bereiche werden durch sie abgedeckt?*

Die beiden ständig besetzten Löschboote sind für den gesamten Bereich im Hamburger Hafen zuständig.

Die Bereiche Unterelbe und Norderelbe sowie die angrenzenden Hafenbecken, Fleete und Kanäle bilden den Einsatzbereich Mitte, die Bereiche Oberelbe und Süderelbe sowie die angrenzenden Wasserflächen den Einsatzbereich Harburg. Die Zuordnung der Löschboote zu den Einsatzbereichen wechselt.

8. *Gibt es aufgrund des Ausfalls der beiden Löschboote Bereiche im Hamburger Hafen, die im Einsatzfall nicht so schnell wie sonst erreicht werden können?*

*Wenn ja, auf welche Bereiche trifft dies zu und wodurch werden die Ausfälle im Einsatzfall kompensiert?*

Ja. Aufgrund der großen Ausdehnung der Wasserflächen im Hamburger Hafen kann bei Ausfall von zwei Löschbooten einer der primären Einsatzbereiche nur verzögert erreicht werden.

Für Wasserrettungseinsätze in dem durch den Ausfall eines Löschbootes betroffenen Einsatzbereich kann im Einsatzfall ein Kleinboot eingesetzt werden.

9. *Wie stellt sich die Einsatzstatistik (jeweils Datum und Art des Einsatzes) für die Löschboote in den vergangenen zehn Jahren dar? Gegebenenfalls Untersuchungszeitraum der letzten fünf Jahre.*

Eine elektronische Archivierung der Einsatzstatistik, die keine weitere Aufschlüsselung der Einsatzart ermöglicht, liegt nur für den Zeitraum vom 22. Dezember 2009 bis 1. März 2013 vor, siehe hierzu Anlage 4. In der für die Beantwortung einer Schriftlichen Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit ist eine manuelle Auswertung der Einsatzberichte des in der Frage genannten Zeitraumes nicht möglich.

10. *Wie bewertet der Senat beziehungsweise die zuständige Behörde die Forderung des Strategiepapiers 2010, ein den Anforderungen entsprechendes drittes Löschboot zu beschaffen, unter besonderer Berücksichtigung der gutachterlichen Feststellung, dass nur der östliche Teil der Elbe mit den beiden Löschbooten innerhalb von 26 Minuten erreicht werden kann? So benötigt das Löschboot der FuRW Innenstadt zur Erreichung des Airbus-Werkes circa 40 Minuten.*

Eine abschließende Bewertung der Empfehlung des Strategiepapiers 2010 ist insoweit durch die zuständige Behörde noch nicht erfolgt. Der Senat hat sich hiermit nicht befasst.

11. *Welche Ausstattungsunterschiede bestehen zwischen den Löschbooten der Feuerwehr und den Schleppern, die auch zu Löscharbeiten herangezogen werden können?*

a. *Wie viele Schlepper, die für Feuerwehraufgaben eingesetzt werden können, gibt es im Hamburger Hafen und sind diese ständig verfügbar?*

Bauartbedingt bestehen wesentliche Ausstattungsunterschiede, wie zum Beispiel das Fehlen einer Schleppeinrichtung bei Löschbooten oder das Fehlen von umfangreichen, technischen Feuerlöschausstattungen (Schläuche, Löscharmaturen et cetera) bei den Schleppern, die eine Eignung einschränken, siehe auch Antwort zu 11. c und d. Im Hamburger Hafen eingesetzte Seeschiffsassistentenschlepper müssen technischen, baulichen und betrieblichen Anforderungen gemäß der Seeschiffsassistentenverordnung genügen, die sich ausschließlich auf die Tätigkeit in der Seeschiffsassistentenbeziehung beziehen. Der zuständigen Behörde liegen keine Informationen darüber vor, ob die Schlepper für Feuerwehraufgaben ausgerüstet und geeignet sind.

b. *Sind die entsprechenden Schlepper in der Lage, jeden Bereich im Hamburger Hafen jederzeit zu erreichen oder gibt es Hemmfaktoren wie beispielsweise Tiefgang und Brückendurchfahrtshöhen et cetera?*

Aufgrund von Tiefgang und Bauhöhe der Schlepper kann es zu Einschränkungen kommen, sodass nicht jeder Bereich im Hamburger Hafen zu erreichen ist. Seeschiffsassistentenschlepper können bedingt durch die Bauhöhe und Tiefgänge bis zu 6,70 m nur in seeschifftiefen Bereichen eingesetzt werden, die nicht durch feste Brücken eingeschränkt sind.

c. *Wie wird sichergestellt, dass die Schlepper für Einsätze verfügbar sind und nicht andere Assistenzaufträge außerhalb des Hafens wahrnehmen?*

d. *Kann beziehungsweise darf das Schlepperpersonal für entsprechende Einsätze der Feuerwehr eingesetzt werden und wenn ja, auf welcher rechtlichen Grundlage geschieht dies?*

Schlepperpersonal kann derzeit nicht für Einsätze der Feuerwehr eingesetzt werden. Für die Besatzung der Löschboote ist aufgrund des besonderen strategischen Einsatzwertes neben der nautischen Ausbildung auch die spezielle feuerwehrtechnische und rettungsdienstliche Ausbildung erforderlich, um im Einsatzfall adäquat die landgebundenen Einsatzkräfte unterstützen zu können.

Gemäß dem Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOG) kann die Feuerwehr im konkreten Einzelfall im Rahmen der Verfügbarkeit auch externe Firmen einsetzen, dies schließt auch den Einsatz von Schleppern ein. Mit der Frage einer weiter gehenden Sicherstellung von Schleppern hat sich die zuständige Behörde nicht befasst.

## Anlage 1

<b>Reparaturen ab Juli 2010 am LAB Oberspritzenmeister Repsold</b>
Die 230V Unterverteilung in der Pantry erneuern
Leckage an der Heizung beseitigen
Reparatur Handpumpe für Feuerlöschventile
Reparatur Beleuchtung über der Schaummittelpumpe
Überprüfung der E-Anlage (Platine der Verstellpropelleranlage)
Stopfbuchsen-Packung für Feuerlöschpumpe erneuern, undicht
Abdichten von Undichtigkeit im Bereich des Auspuffes am Wasserpass der Hydraulischen Steuerblöcke der Hydraulikanlage
Abdichten der Verschraubung des Absperrventils in der Zuleitung zum Hilfsdiesel
Umbau Tankbefüllung
Reparatur Hubzylinder
Reparatur Löschpumpe
Reparatur Abgasanlage
Reparatur Scheibenheizung
Gegensprechanlage instandsetzen
Reparatur Notabschalteinrichtung der Hauptmaschine
Signalmast gerissen, schweißen und Abschaltdruck der Hydraulik überprüfen
Reparatur Nullstellung Schaffrananlage
Die Trinkwasseranlage reinigen, mikrobiologisch verunreinigt
Reparatur Scheibenheizungen im Ruderhaus
Reparatur Generalalarm
Reparatur Kraneinrichtung
Reparatur hydraulische Stelleinheit für den Feuerlöschbetrieb
Reparatur Feuerlöschpumpe
Leck in der Ruderhydraulik, abdichten
Reparatur Scheibenwischerschalter
Reparatur Notschalter zum Auslösen der Schnellschlußklappen Boschhorn defekt, erneuern
Reparatur Schaummitteldruckanzeige
Reparatur Druckgeber im äußeren Kühlkreislauf
Arbeiten an der Heizungsanlage
Reparatur Motorvorwärmung Hauptmaschine
Reparatur Schaffran-Anlage
Hydraulikschlauch Signalmast Hebezyylinder ersetzen
Reparatur 25KVA Generator nach Befund
Geber Seewasserdruck-Anzeige erneuern
Druckanzeigegerät für den Schaummitteldruck erneuern
Sicherungsketten, Schäkel und Pelikanhaken an den Gangborden erneuern
Reparatur an der Heizungsanlage im Ruderhaus
Druckverlust in der Heizungsanlage prüfen, instandsetzen
Undichtigkeit in der Heizungsanlage prüfen
Begegnungstafel Blau erneuern
Heizspirale der Schleuderscheibe austauschen, Anschluss-Verkabelung neu verdrahten
Batterieladeeinheit prüfen
Rollen-Endschalter für Ruderanlage erneuern
VA-Blech am Sani-Schrank in der Größe 70x45 verkleben
Klappe/Fach für Inhalation und Infusion erneuern
Deckenmodul für Inhalation und Infusionsbeutel anfertigen
Kompass erneuern
Absperrventil der Heizungsanlage im Bereich der Vorlaufleitung nach Achtern prüfen
Reparatur Schalter und Bedienelemente des Bedienfelds nach Befund
Reparatur E-Anlage unter dem Bedienfeld (Kabelbrandgefahr)

Adapter-Teil der Not-Handpinne anfertigen
Reparatur E- Bedienfeld, hat Wackelkontakt
Reparatur Feuerlöschpumpe, kuppelt nicht immer richtig ein
Störungsbefund elektrische Anlage erstellen
Reparatur Drehzahlmesser
Hydraulikanschluss des Handruders undicht, abdichten
Reparatur Hilfsdiesel, lässt sich nicht mehr ausschalten
Reparatur Feuerlöschpumpe, undicht
Reparatur Kupplung der Lenzpumpe am Hilfsdiesel
Reparatur Ruderhacke, Schmiernippel verbauen
Kabelverlegung Digitalfunk-Funk
Ruderblattlagerung erneuern
Reparatur Polsterteile
Reparatur Entlüftungsleitung
Reparatur Absenkstütze Signalmast
Begrenzung der Umschaltwelle Wasser/Schaum prüfen
Dichtungen A-Sauger defekt, erneuern
Reparatur Ladeeinrichtung der Batterien
Schubladen der Sanitätsschränke erneuern
Reparatur Schubladen der Sanitätsschränke
Dichtung des Batteriekastens erneuern
Schaum/Wasserhebel modifizieren
Einbau/Anpassung Stellmotor Propelleranlage
Reparatur Stromanschluss Micro-Alert-Gerät fachgerecht.
Auffahrhilfe Tragentisch, Schweißnähte nacharbeiten
Reparatur Übergangshilfen (Gangway)
Reparatur Radarmastbefestigung mit Hydraulikarbeiten
Ruderhausscheibe einbauen
Reparatur Verteilerklappe Feuerlöschleitung
Reparatur Türschloss prüfen
Heizungsanlage prüfen / Instandsetzen.
Ausbau des Sanitätsraumes gemäß Angebot
Entsorgung von ölhaltigen Rückständen
Heizkörper abbauen u. Heizungsanlage befüllen
Sauerstoffleitungen verlegen
Toplaterne gemäß umbauen
Widerlagerbock / Radarmast (Hydraulikzylinder) muss gerichtet werden
Reparatur Wasserwerfer, Werferleistung ist ungenügend
Reparatur Schleuderscheibe defekt
Reparatur Scheibenheizung
Reparatur Schwenkwasserhahn
Hauptkabelsatz verlegen
Erneuerung v. Lagerhölzern der Decken-Unterkonstruktion
Reparatur der Wellenanlage "Repsold"
Reparatur Fußboden
Reparatur Rohrleitungen im Bereich Heizungsanlage

## Anlage 2

<b>Reparaturen ab Juli 2010 am LB Branddirektor Krüger</b>
Reparatur Simmerring der Handruder-Hydraulik
Reparatur der Blocksteuerung der Ruderhydraulik
Ölverlust am Spaltfilter des Getriebes beseitigen
Reparatur Heizung, ausgefallen
Halter für Nothandpumpen anbringen
Reparatur elektrische Anlage
E-Anlage überprüfen
Stärkeren Sicherungshaken verbauen
Reparatur Handpumpe für Feuerlöschpumpe
Reparatur Boiler in der Pantry (Küche)
Reparatur Absperrventil vom Löschmast
Reparatur Ruder Hydraulik, Umschaltblock undicht
Steuerventil des Feuerlöschseeventils überprüfen
Reparatur Scherenverriegelung des Ruderhauses
Reparatur Kühlwasseralarm, läuft ständig auf
Feuerlöschventils erneuern
Reparatur der Starteinrichtung
Bunkeranschluss umbauen gemäß Muster der anderen LB
Umbau des Schaffran-Alarms
Reparatur Scheibenwischer hinten, Sicherung fliegt raus
Teilreparatur Wallschiene
Schlauchboothalterung und für Rettungsring versetzen
Wechselsprechanlage überprüfen
Befundung der A-Saugrohrleitungen
Reparatur der Übertragungseinheit Flexball-Bowdenzug
Verzinkung eines Kühlwasserrohres
Reparatur Öldruckmanometer
Reparatur des Schalter für die Signallaternen im Bedienfeldes
Reparatur Lenzpumpe
Reparatur Überwachung Brennstoffalarm
Überprüfung, Startprobleme, wenn nach dem Starten die Motordrehzahl nicht manuell erhöht wird geht der Motor wieder aus.
Reparatur Verstellpropelleranlage Schaffran
Reparatur Filtereinheit
Stopfbuchse der Löschpumpe erneuern
Schutz für Bowdenzug Motordrehzahl verbauen
Reparatur Absperrklappe für Monitorbetrieb
Notaustaster für Befahrung der Tankschiffhäfen versetzen (gegen ungewollter Betätigung)
Reparatur A-Saugleitung, Wassereintritt (ca 1-2Liter /Min.) unterhalb der Wasserlinie
Batterielüfter vom Batterieraum erneuern
Türschließungen erneuern
Reparatur Kühlwasseranometer am 24 V Schaltschrank und die Druckanzeige für Löschwasserdruck
Reparatur Löscheventil im Maschinenraum
Seewasserpumpe erneuern
Reparatur Bord WC
Lagerung der Rettungs-/Schlauchboote erneuern
Trittstufe anfertigen
Reparatur Gegensprechanlage
Ultraschalluntersuchung der Rohrleitungen von der Notlenzeinrichtung
Reparatur Notlenzleitung der Hauptmaschinen-Pumpe, ist durchgerostet

Schläuche der Hydraulikanlage erneuern
Kühlwasserverlust beseitigen
Außenlautsprecher Vordeck erneuern
Reparatur eines Schalter für die Decksbeleuchtung
Reparatur Ansaugleitung Notlenzen durchgerostet
Kühlwasserleitung der Schaffran-Anlage abdichten
Störungsbefund für Heizungsanlage erstellen
Reparatur Bugstrahlruder
Göschlaterne erneuern
Heizscheibe des Ruderhauses erneuern
Einspritzleitung erneuern
Entrosten, Malen und Austausch der Opferanoden in den 3 Seekästen.
Reparatur Hülse Zusatz-Ruderblatt
Rettungsringe beschriften
Reparatur Tür Ruderhaus
Reparatur Hilfsdiesel, lässt sich nicht starten
Ölpeilstab erneuern
Reparatur Landanschluss
Reparatur Kraftstoffversorgung zur Heizung
Blindeckel auf Mastenden verschweißen
Toplaterne versetzen
Signalmasten kürzen
Teilreparatur Wallschiene
Opferanoden ersetzen
Ketten für Bordübergang erneuern
Abdeckplanen für Schweißgeschirr und Lichtmast erneuern
Reparatur Absperrventil Stevenrohrschmierung
Reparatur Hydraulikanlage Bugstrahleinrichtung, div. Rohrverschraubungen undicht
Sitzpolster des Ruderhauses und der Pantry (Küche) erneuern
Ölfilterpakete der Hauptmaschine abdichten
Skylight vom Maschinenraum umbauen
Ketten für Bordübergang erneuern
Kabeltrommel für Teleskoplichtmast erneuern
Abdeckplanen für Schweißgeschirr erneuern
Reinigung der Bilge und Entsorgung der Bilgeverunreinigung
Reparatur Trittstufe zum Maschinenraum, gerissen
Reparatur Lukendeckel des Geräteraum-Niederganges, verbogen
Die zweite Toplaterne auf das Ruderhaus umbauen
Startschalter ersetzen
Reparatur Batterieraumlüfter
Reparatur Schaum-Zumischer
Reparatur Flanschdichtung des Wärmetauschers, undicht,
Reparatur Wechselsprechanlage
Reparatur Decksbeleuchtung
Reparatur Bugstrahlruder
Reparatur Heizungsanlage
Reparatur Landanschlusstecker.
Reparatur Hilfsmotor, startet nicht
Propellerflunken aufarbeiten
Wandgerätestecker für Landanschluss befestigen
Flügel vom Verstellpropeller tauschen
Reparatur Ruderanlage
Anlasser prüfen
Reparatur Kran
Reparatur Wärmetauscher des ZF-Untersetzungsgetriebes
Reparatur Hydraulik der Bugstrahleinrichtung

Reparatur Drehzahlmesser/Drehzahlgeber
Reparatur Flansch der Hauptmaschine, Kühlwasserverlust
Reparatur Bugstrahlrohr
Reparatur Hydraulik
Reparatur Hauptmaschine, Ausfall
Lichtmaschine austauschen
Trinkwassertank reinigen
2 Panzerschläuche erneuern
Reparatur Ruderlagenanzeige
Reparatur Scheibenheizung
Reparatur Liegelicht am Ruderhaus
Spaltfilter Dichtung erneuern
Rohrverschraubung austauschen
Reparatur Schalter für Notbeleuchtung
Einspritzpumpe prüfen / Schalter Stoppmagnet prüfen



## Anlage 3

<b>Reparaturen ab Juli 2010 am LB Oberbaurat Schmidt</b>
Relais für Startaster erneuern
Reparatur Kühlwasserdruckanzeige
Heizungsumwälzpumpe erneuern
Reparatur Schalldämpfer
Reparatur Feuerlöschventil
Reparatur Batterielüfter
Propellerflunken aufarbeiten
Reparatur Standby Pumpe des Schaffran-Getriebes
Batterien erneuern
Motor prüfen, startet nicht
Reparatur Heizung, Ausfall
Reparatur Außenlautsprecher
Wischermotor hinten erneuern
Reparatur Betriebsstundenzähler der Hauptmaschine
Taucherleiter schweißen
Reparatur Landanschluss-Steckdose 400V
Anfertigung und Montage einer Sicherheitsglasplatte
Generator prüfen; mit Regler und Leitungen
Reparatur Welle, Welle Aus/Einbauen mit Fa. Schaffran
Reparatur Wellen-Abdichtung
Reparatur der Selbstschutzanlage "Lechler"
Reparatur Motor, Ölverlust
Reparatur Motor, Zylinderköpfe, Laubbuchsen, Turbolader,
Lagerung der Rettungs-/Schlauchboote erneuern
Reparatur Lukendeckel des Geräteraumes, verbogen,
WC erneuern, Leitungen und Schieber kontrollieren
Sicherungsketten, Schäkel erneuern
Abschleppen des LB Schmidt in die Werft (HPA)
Reparatur Skylight
"Batterienetz" Umbauen gemäß Vorgabe von Herrn Beisel
Bilge reinigen
Reparatur von 14 Außenbord-, Pleigert- und Seewasserventilen
Reparatur Wallschiene ca. 20 m, Klotzfender montieren
Löschwasserablassventil entwässern
Reparatur Fremdenleitungen, Durchrostungen
Farbarbeiten am Unterwasserschiff erneuern
Funkenfänger der Abgasanlage und Isolierung erneuern
Reparatur Saugleitung zu den A-Ansaugstutzen an der Steuerbordseite, starker Rostansatz
Stevenrohrabdichtung hinten erneuern
Reparatur Ruderanlage an den Lagerstellen
Reparatur Feuerlöschpumpen-Leitungen
Kraftstoffeinfüllstutzen versetzen
Bilgenwasser abpumpen
Reparatur Hydraulik-Steuerventil am Feuerlöschventil, undicht
Reparatur Pleigertventil
Reparatur hydraulischer Schaltelelemente der Ruderanlage
Mechanische Begrenzungen in den Hydraulikzylindern herstellen
Reparatur Seewasser-Druckgeber der Hauptmaschine
Reparatur Kabeltrommel Lichtmast
Steckdose prüfen / erneuern
Reparatur Steuerbord Liegelampe
Reparatur Kompassbeleuchtung

Signalmast kürzen, Toplaterne versetzen
Überprüfung des akustischen Tagestankalarms
Reparatur Lampe im Maschinenraum über dem Hilfsdiesel
Reparatur der Hauptmaschine, Ausfall, LB wurde eingeschleppt
Reparatur Feuerlöschleitung
Kraftstoffleitungen gequetscht, erneuern
Reparatur Beleuchtung über der Schalttafel im Maschinenraum
Hydraulikleitung des Radarmastes erneuern
Überdrehzahlalarm / Drehzahlsignal über Lichtmaschine prüfen
Türschließung auf Einschlüsselschließung umbauen

Anlage 4

Löschbooteinsätze vom 22.12.2009 bis 01.03.2013					
Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart
22.12.2009	Technische Hilfeleistung	22.01.2010	Brandeinsatz	22.02.2010	Technische Hilfeleistung
23.12.2009	Technische Hilfeleistung	23.01.2010	Brandeinsatz	23.02.2010	Brandeinsatz
24.12.2009	Tierrettung	24.01.2010	Brandeinsatz	24.02.2010	Technische Hilfeleistung
25.12.2009	Technische Hilfeleistung	25.01.2010	Technische Hilfeleistung	25.02.2010	Technische Hilfeleistung
26.12.2009	Brandeinsatz	26.01.2010	Technische Hilfeleistung	26.02.2010	Technische Hilfeleistung
27.12.2009	Rettungsdiensteinsatz	27.01.2010	Technische Hilfeleistung	27.02.2010	Technische Hilfeleistung
28.12.2009	Tierrettung	28.01.2010	Brandeinsatz	28.02.2010	Technische Hilfeleistung
29.12.2009	Technische Hilfeleistung	29.01.2010	Technische Hilfeleistung	01.03.2010	Brandeinsatz
30.12.2009	Technische Hilfeleistung	30.01.2010	Technische Hilfeleistung	02.03.2010	Technische Hilfeleistung
31.12.2009	Technische Hilfeleistung	31.01.2010	Rettungsdiensteinsatz	03.03.2010	Technische Hilfeleistung
01.01.2010	Technische Hilfeleistung	01.02.2010	Rettungsdiensteinsatz	04.03.2010	Brandeinsatz
02.01.2010	Technische Hilfeleistung	02.02.2010	Technische Hilfeleistung	05.03.2010	Technische Hilfeleistung
03.01.2010	Technische Hilfeleistung	03.02.2010	Technische Hilfeleistung	06.03.2010	Technische Hilfeleistung
04.01.2010	Technische Hilfeleistung	04.02.2010	Brandeinsatz	07.03.2010	Brandeinsatz
05.01.2010	Technische Hilfeleistung	05.02.2010	Brandeinsatz	08.03.2010	Brandeinsatz
06.01.2010	Technische Hilfeleistung	06.02.2010	Brandeinsatz	09.03.2010	Technische Hilfeleistung
07.01.2010	Technische Hilfeleistung	07.02.2010	Technische Hilfeleistung	10.03.2010	Technische Hilfeleistung
08.01.2010	Technische Hilfeleistung	08.02.2010	Brandeinsatz	11.03.2010	Technische Hilfeleistung
09.01.2010	Technische Hilfeleistung	09.02.2010	Brandeinsatz	12.03.2010	Technische Hilfeleistung
10.01.2010	Technische Hilfeleistung	10.02.2010	Technische Hilfeleistung	13.03.2010	Technische Hilfeleistung
11.01.2010	Technische Hilfeleistung	11.02.2010	Technische Hilfeleistung	14.03.2010	Technische Hilfeleistung
12.01.2010	Kampfmittel-fund/ent-schärfung	12.02.2010	Brandeinsatz	15.03.2010	Technische Hilfeleistung
13.01.2010	Rettungsdiensteinsatz	13.02.2010	Kampfmittel-fund/-ent-schärfung	16.03.2010	Technische Hilfeleistung
14.01.2010	Brandeinsatz	14.02.2010	Technische Hilfeleistung	17.03.2010	Technische Hilfeleistung
15.01.2010	Brandeinsatz	15.02.2010	Technische Hilfeleistung	18.03.2010	Technische Hilfeleistung
16.01.2010	Rettungsdiensteinsatz	16.02.2010	Technische Hilfeleistung	19.03.2010	Technische Hilfeleistung

Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart
17.01.2010	Technische Hilfeleistung	17.02.2010	Technische Hilfeleistung	20.03.2010	Technische Hilfeleistung
18.01.2010	Technische Hilfeleistung	18.02.2010	Technische Hilfeleistung	21.03.2010	Technische Hilfeleistung
19.01.2010	Technische Hilfeleistung	19.02.2010	Technische Hilfeleistung	22.03.2010	Technische Hilfeleistung
20.01.2010	Technische Hilfeleistung	20.02.2010	Technische Hilfeleistung	23.03.2010	Brandeinsatz
21.01.2010	Brandeinsatz	21.02.2010	Technische Hilfeleistung	24.03.2010	Technische Hilfeleistung
25.03.2010	Technische Hilfeleistung	25.04.2010	Technische Hilfeleistung	26.05.2010	Technische Hilfeleistung
26.03.2010	Technische Hilfeleistung	26.04.2010	Technische Hilfeleistung	27.05.2010	Brandeinsatz
27.03.2010	Technische Hilfeleistung	27.04.2010	Technische Hilfeleistung	28.05.2010	Technische Hilfeleistung
28.03.2010	Technische Hilfeleistung	28.04.2010	Technische Hilfeleistung	29.05.2010	Brandeinsatz
29.03.2010	Technische Hilfeleistung	29.04.2010	Technische Hilfeleistung	30.05.2010	Technische Hilfeleistung
30.03.2010	Technische Hilfeleistung	30.04.2010	Technische Hilfeleistung	31.05.2010	Kampfmittel- fund/ent- schärfung
31.03.2010	Technische Hilfeleistung	01.05.2010	Technische Hilfeleistung	01.06.2010	Technische Hilfeleistung
01.04.2010	Technische Hilfeleistung	02.05.2010	Technische Hilfeleistung	02.06.2010	Brandeinsatz
02.04.2010	Technische Hilfeleistung	03.05.2010	Technische Hilfeleistung	03.06.2010	Technische Hilfeleistung
03.04.2010	Brandeinsatz	04.05.2010	Technische Hilfeleistung	04.06.2010	Technische Hilfeleistung
04.04.2010	Technische Hilfeleistung	05.05.2010	Technische Hilfeleistung	05.06.2010	Brandeinsatz
05.04.2010	Brandeinsatz	06.05.2010	Technische Hilfeleistung	06.06.2010	Technische Hilfeleistung
06.04.2010	Technische Hilfeleistung	07.05.2010	Technische Hilfeleistung	07.06.2010	Technische Hilfeleistung
07.04.2010	Technische Hilfeleistung	08.05.2010	Technische Hilfeleistung	08.06.2010	Technische Hilfeleistung
08.04.2010	Technische Hilfeleistung	09.05.2010	Technische Hilfeleistung	09.06.2010	Brandeinsatz
09.04.2010	Technische Hilfeleistung	10.05.2010	Technische Hilfeleistung	10.06.2010	Rettungs- diensteneinsatz
10.04.2010	Technische Hilfeleistung	11.05.2010	Technische Hilfeleistung	11.06.2010	Technische Hilfeleistung
11.04.2010	Brandeinsatz	12.05.2010	Tierrettung	12.06.2010	Brandeinsatz
12.04.2010	Technische Hilfeleistung	13.05.2010	Tierrettung	13.06.2010	Technische Hilfeleistung
13.04.2010	Technische Hilfeleistung	14.05.2010	Technische Hilfeleistung	14.06.2010	Technische Hilfeleistung
14.04.2010	Technische Hilfeleistung	15.05.2010	Tierrettung	15.06.2010	Brandeinsatz
15.04.2010	Technische Hilfeleistung	16.05.2010	Technische Hilfeleistung	16.06.2010	Technische Hilfeleistung
16.04.2010	Brandeinsatz	17.05.2010	Technische Hilfeleistung	17.06.2010	Technische Hilfeleistung

Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart
17.04.2010	Technische Hilfeleistung	18.05.2010	Brandeinsatz	18.06.2010	Technische Hilfeleistung
18.04.2010	Rettungsdiensteinsatz	19.05.2010	Technische Hilfeleistung	19.06.2010	Technische Hilfeleistung
19.04.2010	Technische Hilfeleistung	20.05.2010	Technische Hilfeleistung	20.06.2010	Technische Hilfeleistung
20.04.2010	Technische Hilfeleistung	21.05.2010	Technische Hilfeleistung	21.06.2010	Brandeinsatz
21.04.2010	Technische Hilfeleistung	22.05.2010	Technische Hilfeleistung	22.06.2010	Technische Hilfeleistung
22.04.2010	Technische Hilfeleistung	23.05.2010	Technische Hilfeleistung	23.06.2010	Technische Hilfeleistung
23.04.2010	Technische Hilfeleistung	24.05.2010	Brandeinsatz	24.06.2010	Technische Hilfeleistung
24.04.2010	Tierrettung	25.05.2010	Brandeinsatz	25.06.2010	Technische Hilfeleistung
26.06.2010	Technische Hilfeleistung	27.07.2010	Brandeinsatz	27.08.2010	Technische Hilfeleistung
27.06.2010	Technische Hilfeleistung	28.07.2010	Technische Hilfeleistung	28.08.2010	Technische Hilfeleistung
28.06.2010	Technische Hilfeleistung	29.07.2010	Brandeinsatz	29.08.2010	Brandeinsatz
29.06.2010	Brandeinsatz	30.07.2010	Technische Hilfeleistung	30.08.2010	Technische Hilfeleistung
30.06.2010	Brandeinsatz	31.07.2010	Technische Hilfeleistung	31.08.2010	Rettungsdiensteinsatz
01.07.2010	Brandeinsatz	01.08.2010	Technische Hilfeleistung	01.09.2010	Technische Hilfeleistung
02.07.2010	Brandeinsatz	02.08.2010	Technische Hilfeleistung	02.09.2010	Technische Hilfeleistung
03.07.2010	Technische Hilfeleistung	03.08.2010	Technische Hilfeleistung	03.09.2010	Technische Hilfeleistung
04.07.2010	Technische Hilfeleistung	04.08.2010	Technische Hilfeleistung	04.09.2010	Technische Hilfeleistung
05.07.2010	Technische Hilfeleistung	05.08.2010	Technische Hilfeleistung	05.09.2010	Technische Hilfeleistung
06.07.2010	Technische Hilfeleistung	06.08.2010	Technische Hilfeleistung	06.09.2010	Technische Hilfeleistung
07.07.2010	Technische Hilfeleistung	07.08.2010	Technische Hilfeleistung	07.09.2010	Technische Hilfeleistung
08.07.2010	Technische Hilfeleistung	08.08.2010	Technische Hilfeleistung	08.09.2010	Technische Hilfeleistung
09.07.2010	Technische Hilfeleistung	09.08.2010	Brandeinsatz	09.09.2010	Brandeinsatz
10.07.2010	Technische Hilfeleistung	10.08.2010	Technische Hilfeleistung	10.09.2010	Technische Hilfeleistung
11.07.2010	Technische Hilfeleistung	11.08.2010	Technische Hilfeleistung	11.09.2010	Brandeinsatz
12.07.2010	Technische Hilfeleistung	12.08.2010	Technische Hilfeleistung	12.09.2010	Brandeinsatz
13.07.2010	Technische Hilfeleistung	13.08.2010	Brandeinsatz	13.09.2010	Technische Hilfeleistung
14.07.2010	Technische Hilfeleistung	14.08.2010	Kampfmittel-fund/-entschärfung	14.09.2010	Technische Hilfeleistung

**Drucksache 20/7248      Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode**

Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart
15.07.2010	Technische Hilfeleistung	15.08.2010	Technische Hilfeleistung	15.09.2010	Kampfmittel-fund/ent-schärfung
16.07.2010	Technische Hilfeleistung	16.08.2010	Technische Hilfeleistung	16.09.2010	Brandeinsatz
17.07.2010	Technische Hilfeleistung	17.08.2010	Technische Hilfeleistung	17.09.2010	Technische Hilfeleistung
18.07.2010	Technische Hilfeleistung	18.08.2010	Technische Hilfeleistung	18.09.2010	Technische Hilfeleistung
19.07.2010	Technische Hilfeleistung	19.08.2010	Technische Hilfeleistung	19.09.2010	Brandeinsatz
20.07.2010	Brandeinsatz	20.08.2010	Brandeinsatz	20.09.2010	Technische Hilfeleistung
21.07.2010	Brandeinsatz	21.08.2010	Kampfmittel-fund/-ent-schärfung	21.09.2010	Rettungs-diensteinsatz
22.07.2010	Technische Hilfeleistung	22.08.2010	Technische Hilfeleistung	22.09.2010	Technische Hilfeleistung
23.07.2010	Technische Hilfeleistung	23.08.2010	Technische Hilfeleistung	23.09.2010	Technische Hilfeleistung
24.07.2010	Rettungs-diensteinsatz	24.08.2010	Technische Hilfeleistung	24.09.2010	Technische Hilfeleistung
25.07.2010	Technische Hilfeleistung	25.08.2010	Technische Hilfeleistung	25.09.2010	Technische Hilfeleistung
26.07.2010	Technische Hilfeleistung	26.08.2010	Kampfmittel-fund/-ent-schärfung	26.09.2010	Technische Hilfeleistung
27.09.2010	Brandeinsatz	28.10.2010	Brandeinsatz	28.11.2010	Technische Hilfeleistung
28.09.2010	Technische Hilfeleistung	29.10.2010	Technische Hilfeleistung	29.11.2010	Brandeinsatz
29.09.2010	Technische Hilfeleistung	30.10.2010	Brandeinsatz	30.11.2010	Technische Hilfeleistung
30.09.2010	Technische Hilfeleistung	31.10.2010	Technische Hilfeleistung	01.12.2010	Brandeinsatz
01.10.2010	Technische Hilfeleistung	01.11.2010	Technische Hilfeleistung	02.12.2010	Brandeinsatz
02.10.2010	Technische Hilfeleistung	02.11.2010	Technische Hilfeleistung	03.12.2010	Technische Hilfeleistung
03.10.2010	Brandeinsatz	03.11.2010	Technische Hilfeleistung	04.12.2010	Technische Hilfeleistung
04.10.2010	Technische Hilfeleistung	04.11.2010	Technische Hilfeleistung	05.12.2010	Technische Hilfeleistung
05.10.2010	Technische Hilfeleistung	05.11.2010	Brandeinsatz	06.12.2010	Technische Hilfeleistung
06.10.2010	Technische Hilfeleistung	06.11.2010	Technische Hilfeleistung	07.12.2010	Brandeinsatz
07.10.2010	Rettungs-diensteinsatz	07.11.2010	Technische Hilfeleistung	08.12.2010	Technische Hilfeleistung
08.10.2010	Rettungs-diensteinsatz	08.11.2010	Technische Hilfeleistung	09.12.2010	Technische Hilfeleistung
09.10.2010	Technische Hilfeleistung	09.11.2010	Technische Hilfeleistung	10.12.2010	Brandeinsatz
10.10.2010	Rettungs-diensteinsatz	10.11.2010	Technische Hilfeleistung	11.12.2010	Technische Hilfeleistung

Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart
11.10.2010	Kampfmittel-fund/ent-schärfung	11.11.2010	Technische Hilfeleistung	12.12.2010	Technische Hilfeleistung
12.10.2010	Tierrettung	12.11.2010	Brandeinsatz	13.12.2010	Brandeinsatz
13.10.2010	Technische Hilfeleistung	13.11.2010	Rettungs-diensteinsatz	14.12.2010	Kampfmittel-fund/ent-schärfung
14.10.2010	Technische Hilfeleistung	14.11.2010	Brandeinsatz	15.12.2010	Technische Hilfeleistung
15.10.2010	Technische Hilfeleistung	15.11.2010	Brandeinsatz	16.12.2010	Technische Hilfeleistung
16.10.2010	Technische Hilfeleistung	16.11.2010	Technische Hilfeleistung	16.12.2010	Technische Hilfeleistung
17.10.2010	Technische Hilfeleistung	17.11.2010	Technische Hilfeleistung	19.12.2010	Technische Hilfeleistung
18.10.2010	Technische Hilfeleistung	18.11.2010	Brandeinsatz	20.12.2010	Tierrettung
19.10.2010	Brandeinsatz	19.11.2010	Brandeinsatz	22.12.2010	Tierrettung
20.10.2010	Brandeinsatz	20.11.2010	Technische Hilfeleistung	23.12.2010	Technische Hilfeleistung
21.10.2010	Technische Hilfeleistung	21.11.2010	Technische Hilfeleistung	23.12.2010	Tierrettung
22.10.2010	Brandeinsatz	22.11.2010	Technische Hilfeleistung	24.12.2010	Technische Hilfeleistung
23.10.2010	Brandeinsatz	23.11.2010	Brandeinsatz	05.01.2011	Technische Hilfeleistung
24.10.2010	Technische Hilfeleistung	24.11.2010	Technische Hilfeleistung	06.01.2011	Brandeinsatz
25.10.2010	Brandeinsatz	25.11.2010	Technische Hilfeleistung	06.01.2011	Technische Hilfeleistung
26.10.2010	Technische Hilfeleistung	26.11.2010	Technische Hilfeleistung	08.01.2011	Technische Hilfeleistung
27.10.2010	Brandeinsatz	27.11.2010	Brandeinsatz	09.01.2011	Technische Hilfeleistung
09.01.2011	Technische Hilfeleistung	25.05.2011	Technische Hilfeleistung	07.08.2011	Technische Hilfeleistung
11.01.2011	Technische Hilfeleistung	26.05.2011	Technische Hilfeleistung	13.08.2011	Technische Hilfeleistung
22.01.2011	Brandeinsatz	26.05.2011	Technische Hilfeleistung	13.08.2011	Brandeinsatz
23.01.2011	Brandeinsatz	27.05.2011	Technische Hilfeleistung	14.08.2011	Technische Hilfeleistung
05.02.2011	Technische Hilfeleistung	28.05.2011	Technische Hilfeleistung	25.08.2011	Brandeinsatz
07.02.2011	Brandeinsatz	28.05.2011	Technische Hilfeleistung	25.08.2011	Technische Hilfeleistung
10.02.2011	Technische Hilfeleistung	28.05.2011	Brandeinsatz	28.08.2011	Technische Hilfeleistung
10.02.2011	Brandeinsatz	02.06.2011	Brandeinsatz	29.08.2011	Technische Hilfeleistung
20.02.2011	Technische Hilfeleistung	05.06.2011	Brandeinsatz	01.09.2011	Technische Hilfeleistung
21.02.2011	Kampfmittel-fund/-ent-schärfung	09.06.2011	Brandeinsatz	03.09.2011	Technische Hilfeleistung
24.02.2011	Technische Hilfeleistung	16.06.2011	Technische Hilfeleistung	07.09.2011	Technische Hilfeleistung

Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart
26.02.2011	Brandeinsatz	19.06.2011	Technische Hilfeleistung	09.09.2011	Technische Hilfeleistung
27.02.2011	Technische Hilfeleistung	21.06.2011	Technische Hilfeleistung	12.09.2011	Technische Hilfeleistung
05.03.2011	Brandeinsatz	24.06.2011	Technische Hilfeleistung	12.09.2011	Technische Hilfeleistung
07.03.2011	Technische Hilfeleistung	27.06.2011	Technische Hilfeleistung	15.09.2011	Technische Hilfeleistung
10.03.2011	Technische Hilfeleistung	29.06.2011	Technische Hilfeleistung	19.09.2011	Brandeinsatz
11.03.2011	Technische Hilfeleistung	30.06.2011	Technische Hilfeleistung	19.09.2011	Technische Hilfeleistung
14.03.2011	Brandeinsatz	03.07.2011	Technische Hilfeleistung	19.09.2011	Technische Hilfeleistung
17.03.2011	Rettungsdiensteinsatz	06.07.2011	Technische Hilfeleistung	21.09.2011	Technische Hilfeleistung
19.03.2011	Technische Hilfeleistung	06.07.2011	Technische Hilfeleistung	22.09.2011	Brandeinsatz
24.03.2011	Brandeinsatz	07.07.2011	Technische Hilfeleistung	23.09.2011	Kampfmittel-fund/-entschärfung
28.03.2011	Technische Hilfeleistung	14.07.2011	Technische Hilfeleistung	01.10.2011	Technische Hilfeleistung
06.04.2011	Technische Hilfeleistung	20.07.2011	Technische Hilfeleistung	01.10.2011	Technische Hilfeleistung
08.04.2011	Brandeinsatz	22.07.2011	Technische Hilfeleistung	01.10.2011	Technische Hilfeleistung
08.04.2011	Technische Hilfeleistung	22.07.2011	Technische Hilfeleistung	04.10.2011	Technische Hilfeleistung
27.04.2011	Technische Hilfeleistung	22.07.2011	Technische Hilfeleistung	06.10.2011	Technische Hilfeleistung
16.05.2011	Technische Hilfeleistung	22.07.2011	Brandeinsatz	06.10.2011	Brandeinsatz
17.05.2011	Technische Hilfeleistung	26.07.2011	Brandeinsatz	12.10.2011	Kampfmittel-fund/-entschärfung
17.05.2011	Technische Hilfeleistung	02.08.2011	Technische Hilfeleistung	12.10.2011	Technische Hilfeleistung
20.05.2011	Brandeinsatz	02.08.2011	Technische Hilfeleistung	13.10.2011	Technische Hilfeleistung
22.05.2011	Technische Hilfeleistung	06.08.2011	Rettungsdiensteinsatz	18.10.2011	Technische Hilfeleistung
27.10.2011	Kampfmittel-fund/entschärfung	27.02.2012	Technische Hilfeleistung	23.06.2012	Brandeinsatz
05.11.2011	Technische Hilfeleistung	27.02.2012	Brandeinsatz	24.06.2012	Technische Hilfeleistung
06.11.2011	Technische Hilfeleistung	28.02.2012	Technische Hilfeleistung	03.07.2012	Brandeinsatz
12.11.2011	Brandeinsatz	29.02.2012	Technische Hilfeleistung	06.07.2012	Technische Hilfeleistung
14.11.2011	Technische Hilfeleistung	03.03.2012	Technische Hilfeleistung	08.07.2012	Technische Hilfeleistung
14.11.2011	Rettungsdiensteinsatz	07.03.2012	Technische Hilfeleistung	08.07.2012	Technische Hilfeleistung
20.11.2011	Technische Hilfeleistung	15.03.2012	Technische Hilfeleistung	13.07.2012	Technische Hilfeleistung



Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart
27.11.2011	Technische Hilfeleistung	02.04.2012	Brandeinsatz	16.07.2012	Technische Hilfeleistung
14.12.2011	Technische Hilfeleistung	09.04.2012	Technische Hilfeleistung	27.07.2012	Brandeinsatz
15.12.2011	Technische Hilfeleistung	10.04.2012	Technische Hilfeleistung	27.07.2012	Technische Hilfeleistung
18.12.2011	Technische Hilfeleistung	11.04.2012	Rettungsdiensteinsatz	28.07.2012	Technische Hilfeleistung
18.12.2011	Technische Hilfeleistung	11.04.2012	Rettungsdiensteinsatz	01.08.2012	Technische Hilfeleistung
27.12.2011	Technische Hilfeleistung	15.04.2012	Technische Hilfeleistung	06.08.2012	Technische Hilfeleistung
28.12.2011	Technische Hilfeleistung	19.04.2012	Rettungsdiensteinsatz	15.08.2012	Technische Hilfeleistung
01.01.2012	Brandeinsatz	25.04.2012	Kampfmittel-fund/-entschärfung	16.08.2012	Technische Hilfeleistung
01.01.2012	Technische Hilfeleistung	25.04.2012	Tierrettung	17.08.2012	Brandeinsatz
02.01.2012	Brandeinsatz	28.04.2012	Technische Hilfeleistung	18.08.2012	Rettungsdiensteinsatz
02.01.2012	Brandeinsatz	29.04.2012	Technische Hilfeleistung	23.08.2012	Brandeinsatz
10.01.2012	Technische Hilfeleistung	30.04.2012	Technische Hilfeleistung	26.08.2012	Technische Hilfeleistung
11.01.2012	Technische Hilfeleistung	01.05.2012	Technische Hilfeleistung	26.08.2012	Technische Hilfeleistung
26.01.2012	Kampfmittel-fund/-entschärfung	09.05.2012	Technische Hilfeleistung	29.08.2012	Brandeinsatz
30.01.2012	Brandeinsatz	11.05.2012	Technische Hilfeleistung	31.08.2012	Brandeinsatz
31.01.2012	Technische Hilfeleistung	12.05.2012	Brandeinsatz	02.09.2012	Technische Hilfeleistung
01.02.2012	Technische Hilfeleistung	18.05.2012	Brandeinsatz	07.09.2012	Technische Hilfeleistung
02.02.2012	Brandeinsatz	19.05.2012	Technische Hilfeleistung	08.09.2012	Technische Hilfeleistung
02.02.2012	Technische Hilfeleistung	20.05.2012	Brandeinsatz	13.09.2012	Brandeinsatz
05.02.2012	Rettungsdiensteinsatz	21.05.2012	Brandeinsatz	19.09.2012	Technische Hilfeleistung
13.02.2012	Technische Hilfeleistung	25.05.2012	Technische Hilfeleistung	25.09.2012	Technische Hilfeleistung
21.02.2012	Technische Hilfeleistung	27.05.2012	Brandeinsatz	26.09.2012	Technische Hilfeleistung
23.02.2012	Technische Hilfeleistung	08.06.2012	Technische Hilfeleistung	30.10.2012	Brandeinsatz
25.02.2012	Technische Hilfeleistung	13.06.2012	Brandeinsatz	30.10.2012	Technische Hilfeleistung
03.11.2012	Brandeinsatz	12.12.2012	Technische Hilfeleistung	31.01.2013	Technische Hilfeleistung
09.11.2012	Technische Hilfeleistung	20.12.2012	Technische Hilfeleistung	01.02.2013	Technische Hilfeleistung
22.11.2012	Brandeinsatz	04.01.2013	Brandeinsatz	15.02.2013	Brandeinsatz

**Drucksache 20/7248      Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode**

Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart	Alarmierungszeit	Einsatzart
28.11.2012	Brandeinsatz	04.01.2013	Technische Hilfeleistung	21.02.2013	Kampfmittel-fund/-entschärfung
05.12.2012	Technische Hilfeleistung	04.01.2013	Technische Hilfeleistung	23.02.2013	Technische Hilfeleistung
05.12.2012	Technische Hilfeleistung	23.01.2013	Brandeinsatz	28.02.2013	Technische Hilfeleistung